


# Machine synchrone

## \* Domaines d'application

- production de l'énergie électrique
- moteur électrique
  - TGV
  - disque dur
  - Navire


## \* Notion de synchronisme

transmission mécanique + transmission magnétique



$$\text{si } R_1 = R_2 \Rightarrow N_1 = N_2$$

les deux vitesses sont synchronisées  $\Rightarrow C_1 = C_2$



- à vide  $C = 0 \Rightarrow$  l'angle entre  $H_1$  et  $H_2$  est nul  $\hookrightarrow N_1 = N_2$
- en charge:  $C \neq 0 \Rightarrow \varphi \neq 0$ , si on augmente plus  $C_1 \Rightarrow \varphi \uparrow$ , si  $\varphi > 90^\circ \Rightarrow$  on rentre dans la zone instable:  $|C| < |C_{em}|$

→ Ce principe de transmission résume le principe de la MS,  $\varphi < 90^\circ$  pour ne pas déracocher la machine (s'amener)


## \* Constitution de la MS

### \* Stator (Induit)

- 3 enroulements identiques
- phasés entre eux d'un angle de  $120^\circ$

### \* Rotatif

- à aimant permanent  $\Phi_v = \text{cte}$
- électro-aimant




$\Rightarrow$  les deux types de rotatifs

- pôle fixe: entrefer = cte  $\Rightarrow$  moteur

- pôle saillant: entrefer variable  $\Rightarrow$  générateur

## \* Principe de champs tournants



• théorème de Faraday: 3 bobines placées entre eux à un angle de  $120^\circ$ , si ils sont traversées par des courants triphasés équilibrés créent un champ tournant  $B_s$  avec une vitesse dite synchronisme:  $\Omega_s = \frac{\omega_s}{P}$ ,  $N_s = 60 \cdot \frac{f}{P}$

$$\omega_s = 2\pi f \leftarrow \text{Réseau}$$

- le rotor crée un champ rotatoire fixe par rapport au rotor  $B_r$ .
- l'interaction entre  $B_r$  et  $B_s$  crée un couple électromagnétique qui fait tourner la machine,  $\Omega_r = \Omega_s \Rightarrow C_{em} = k_s \cdot B_r \cdot N_s \cdot B_s$

$$C_{em} = k_1 \cdot B_r \cdot B_s \cdot \sin(\varphi), \text{ si } B_s = k' I_s,$$


$$\therefore C_{em} = k_2 \cdot B_r \cdot I_s \cdot \sin(\varphi)$$

courant statique efficace

Zone stable:  $\varphi < \pi/2$

Zone instable:  $\varphi > \pi/2$

## \* Force électromotrice



①: Zone linéaire  $E_v = k I_e$


②: Zone de saturation

③: Zone de saturation

Point B: le point nominal pour fonctionner la MS


$$(s) \not\propto \omega_o \quad (B) \propto \omega_o \quad (f) \propto \omega_o$$

## \* Modèle de la MC :



$$u(t) = R_s i(t) + L_s \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$


modèle complexe




## \* Hypothèse

les pertes joules et perte fer sont faible

$\Rightarrow$  il n'y a pas de forces d'onde



## Représentation de Fresnel dans le plan biphasé d'E



$\epsilon = (\vec{E}, \vec{I})$ : angle entre champ rotatoire  $B_r$  et champs statiques  $B_s$

$\rho = (V, \vec{I})$ : angle entre le courant en ligne et tension d'un phasor simple  $V$

$\delta = (\vec{E}, V)$ : angle interne de la machine  
 $\hookrightarrow$  angle mécanique  $\delta = P \cdot \theta$  entre facteur à vide et en charge.

$\psi = (\vec{E}, \vec{I})$ : angle d'autopilotage pour contrôler la MC en couple.

## \* Courant en stator mécanique

$$\Rightarrow P_a = 3 \cdot V \cdot I \cdot \cos(\psi)$$


si les pertes fer et joules sont négligées

$$\Rightarrow P_{\text{em}} = P_a = 3 \cdot V \cdot I \cdot \cos \psi$$

Soit que :  $P_{\text{em}} = C_{\text{em}} \cdot \Omega_s$

$$\Rightarrow C_{\text{em}} = \frac{3 \cdot V \cdot I}{\Omega_s} \cdot \cos \psi$$

## \* Diagramme Fresnel



Projecté sur l'axe de courant  $I$

$$E \cos \psi = V \cos \psi$$

$$\Rightarrow C_{\text{em}} = \frac{3 \cdot E I}{\Omega_s} \cdot \cos(\psi)$$


d'après diagramme  $\Rightarrow \psi + \epsilon \leq \frac{\pi}{2}$

$$C_{\text{em}} = 3 \frac{E I}{\Omega_s} \cdot \sin(\epsilon)$$

et :


$$E = \omega \cdot \bar{\Phi} \quad ; \quad \Omega_s = \frac{\omega}{P} \Rightarrow E = P S_s \cdot \bar{\Phi}$$

$$\Rightarrow C_{\text{em}} = 3 \cdot P \cdot \bar{\Phi} \cdot I \cdot \sin(\epsilon)$$



$$P_{\text{em}} \quad \boxed{\epsilon = \frac{\pi}{2}} \Rightarrow \boxed{C_{\text{em}} = C_{\text{em}}_{\text{max}} = 3 \cdot P \cdot \bar{\Phi} \cdot I}$$

## \* Bilan des puissances en moteur



## \* Les couples

$$C_{\text{am}} = \frac{P_{\text{em}}}{J_{\text{s}}}$$

$$C_P = \frac{P_c}{J_{\text{s}}}, \quad C_u = \frac{P_u}{J_{\text{s}}}$$

## \* Le rendement


$$\eta = \frac{P_u}{P_q + P_{\text{ex}}} \leftarrow \begin{array}{l} P_{\text{ex}} = U_e I_e \\ \hookrightarrow P_{\text{ex}} = 0 \text{ si} \\ \text{rotor à aimant permanent} \end{array}$$

## \* Commande de la machine synchrone

### 1 - Commande scolaire en courant

l'angle de décalage entre  $\vec{B}_n$  et  $\vec{B}_s$  noté  $\epsilon$  augmente dans le cas de changement du couple résistance ou changement brutal de courant statique  $\Rightarrow$  le risque de déclencher la machine  $\Rightarrow$  d'où la nécessité d'opérer avec cette angle  $\epsilon = \frac{\pi}{2} - \varphi$

ce fonctionnement est réalisé par la MCC d'une façon naturelle  $\psi = 0$




Ce capteur est pour l'objectif de contrôler la position du champ rotatif  $B_r$  par rapport au champs statique  $B_s$  à fin d'envoyer la commande à dégivrage.

Commande à réaliser

- On fixe l'angle d'autopilotage  $\psi = 0$ 
  - $\hookrightarrow \text{Com} = 3 \cdot P_r \cdot \Phi_r \cdot I$   $\hookrightarrow \epsilon = \frac{\pi}{2}$
  - $\hookrightarrow$  le couple est contrôlé maintenant par le courant  $I_s$

donc on doit réaliser deux boucles de régulation, comme le montre schéma suivant :



la vitesse est contrôlée par la fréquence :  $N_s = N_0 = \frac{f}{p} \times 60$