

### Exercice préliminaire

P1 - Régime de fonctionnement de AOP A1

l'AOP A1 présente une réaction négative  $\Rightarrow$  Donc, il fonctionne en régime linéaire

P2 - Expression  $V_1$

AOP A1 fonctionne en régime linéaire  $\Rightarrow V^+ = V^-$

Donc :  $V^+ = V_e$  et  $V^- = V_1$

Comme :  $V^+ = V^- \Rightarrow V_1 = V_e$

P3 / Rôle du montage à AOP A1  
Le montage et le suivre et leur rôle permet d'adopter l'impédance afin d'isoler le circuit d'entrée " $V_e$ " et la charge " $V_1$ "

P4% Régime de fonctionnement AOP A2

L'AOP A2 fonctionne en régime linéaire car AOP A2 présente une réaction négative ( $V_s \rightarrow -$ )

P5% Expression de  $V_{A2-}$

Appliquons le théorème de Millman

$$V_{A2-} = \frac{\frac{V_s}{R_2} + \frac{V_{ref}}{R_1}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}}$$

dmc :  $V_{A2-} = \frac{V_s \cdot R_1 + V_{ref} \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

P5% Expression  $V_{A2+}$

Appliquons le diviseur de tension

$$V_{A2+} = V_1 \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

P7 - Expression de  $V_s$

AOP A2 fonctionne en régime linéaire

$$\Rightarrow V^+ = V^-$$

$$\text{d'où : } \frac{V_s R_1}{R_1 + R_2} + \frac{V_{ref} R_2}{R_1 + R_2} = V_1 \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

dmc :

$$V_s = \frac{R_4}{R_1} \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} V_1 - \frac{R_2}{R_1} V_{ref}$$

P8 - le rôle du montage A2

D'après l'expression de la question P7,  
le montage est en soustracteur

P9 - Expression de  $V_s = f(V_e, V_{ref}, R_i)$

Comme :  $V_1 = V_e$

d'où :

$$V_s = \frac{R_4}{R_1} \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} V_e - \frac{R_2}{R_1} V_{ref}$$

P10% la relation pour essai des résistances

Pour obtenir  $V_s = 10 V_e - 10 V_{ref}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{R_4}{R_1} \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} = 10 \\ \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{R_2}{R_1} = 10 \Rightarrow R_2 = 10 R_1 \\ \end{array} \right.$$

$$\frac{R_4}{R_1} \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} = 10$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_4}{R_1} \frac{R_1 + 10R_1}{R_3 + R_4} = 10$$

$$\Leftrightarrow \frac{11R_4}{R_3 + R_4} = 10$$

d'où :  $R_4 = 10R_3$

donc, la condition :

$$\left\{ \begin{array}{l} R_4 = 10R_3 \\ R_2 = 10R_1 \end{array} \right.$$

### Partie A : Etude de l'équivalent des Véins de positionnement des bras

Q1 - la complémentarité des commandes  $T_1$  et  $T_3$ .

Nous avons deux sources :


- si  $T_1$  et  $T_3$  sont fermés au même temps  $\Rightarrow$  alors on court-circuite la source d'entrée que ne doit être court-circuitée (source de tension)
- si  $T_1$  et  $T_3$  sont ouverts au même temps  $\Rightarrow$  alors, on ouvre la source de courant ( $L\epsilon$ ), or que la source de courant ne doit pas être ouverte.

$\Rightarrow$  d'où : les interrupteurs  $T_1$  et  $T_3$  doivent être commandés de façon complémentaire, le même aussi pour  $T_2$  et  $T_4$

Q2 / Expression de courant  $i_s(t)$  ouvert de faire cette question, il faut connaître le sens de courant !

$\Rightarrow$  On a le courant  $i_s(t)$  vaire entre deux valeurs positives  $I_{min}$  et  $I_{max}$ .  
d'où :  $i_s(t) > 0$

Pour  $t \in [0, \Delta T] \Rightarrow T_1$  et  $T_4$  sont les deux interrupteurs qui posent le courant  $\Rightarrow u_s(t) = U_{bot} + \epsilon$



$$Eq. diff : u_L(t) + \epsilon = u_s(t)$$

$$\Leftrightarrow L \frac{di_s(t)}{dt} + \epsilon = U_{bot}$$

$$\Leftrightarrow \frac{di_s(t)}{dt} = \frac{U_{bot} - \epsilon}{L} > 0$$

+ Résolution de l'éq. diff.

$$i_s(t) = \frac{U_{bot} - \epsilon}{L} t + cte$$

$$\bullet \text{ à } t=0 \Rightarrow i_s(0) = I_{min}$$

$$\Rightarrow i_s(0) = 0 + cte = I_{min}$$

$$\text{d'où : } cte = I_{min}$$

alors, l'expression de  $i_s(t)$

$$i_s(t) = \frac{U_{bot} - \epsilon}{L} t + I_{min}$$

Q3 - Les chronogramme pour  $t \in [0, \alpha T]$

Expression des grandeurs :

- \*  $V_1 = 0$  car  $T_1$  fermé
- \*  $U_s = U_{bot}$  car  $T_1$  et  $T_2$  sont fermés
- \*  $i_1 = i_s(t)$  car  $T_1$  permute
- \*  $i_2 = 0$  car  $\{T_3, D_3\}$  sont bloqués


Voir DR

Q4% Expression de  $i_s(t)$  pour  $t \in [\alpha T, T]$

Pour  $t \in [\alpha T, T]$  et que  $i_s(t) > 0$

$\Rightarrow D_2$  et  $D_3$  qui permettent le courant

alors :  $u_s(t) = -U_{bot}$



$$\text{dmc : } L \frac{di_s(t)}{dt} + E = u_s(t) = -U_{bot}$$

$$\Leftrightarrow \frac{di_s(t)}{dt} = -\frac{U_{bot} + E}{L}$$

$$\Leftrightarrow i_s(t) = -\frac{U_{bot} + E}{L} t + \text{cté}$$

$$\text{à } t = \alpha T \Rightarrow i_s(\alpha T) = I_{max}$$

$$\Leftrightarrow i_s(\alpha T) = -\frac{U_{bot} + E}{L} \alpha T + \text{cté} = I_{max}$$

$$\text{alors cté} = \frac{U_{bot} + E}{L} \alpha T + I_{max}$$

$$\text{dmc : } i_s(t) = -\frac{U_{bot} + E}{L} t + \frac{U_{bot} + E}{L} \alpha T + I_{max}$$

d'où :

$$i_s(t) = -\frac{U_{bot} + E}{L} (t - \alpha T) + I_{max}$$

Q5% les chronogramme pour  $t \in [\alpha T, T]$

- \*  $V_1 = U_{bot}$  car  $U_{bot} = V_1 + V_3 \rightarrow 0$
- \*  $U_s = -U_{bot}$

\*  $i_1 = 0$  car  $T_1$  et  $D_1$  sont bloqués

\*  $i_3 = -i_s(t)$  car  $D_3$  permute

Voir DR

Q6 - le voltage moyen de  $u_s(t)$


$$\langle u_s(t) \rangle = U_{s\text{moy}} = \frac{\text{Somme}}{T}$$

$$\Leftrightarrow U_{s\text{moy}} = \alpha U_{bot} - (1 - \alpha) U_{bot}$$

dmc :  $U_{s\text{moy}} = (2\alpha - 1) U_{bot}$

- le rapport entre  $E$  et  $U_{bot}$

d'après le schéma de charge :



$$\text{dmc : } u_s(t) = V_L(t) + E$$

$$\Leftrightarrow \langle u_s(t) \rangle = \langle V_L(t) \rangle + \langle E \rangle$$

$$\Leftrightarrow \cancel{(2\alpha - 1) U_{bot}} = 0 + E$$

⚠ le voltage moyen aux bornes d'une induction est nulle lorsque  $i_s(t)$  est périodique.

d'où :  $E = (2\alpha - 1) U_{bot}$

Q7 - le signe  $E$  en fonction de

d'après l'expression  $E = (2\alpha - 1) U_{bot}$

•  $E > 0$  si  $\alpha > 0,5$

•  $E < 0$  si  $\alpha < 0,5$

\* le sens de puissance

si on suppose le courant  $i_s(t) = I_{smoy}$

donc la puissance électromagnétique de l'IMC, s'exprime :

$$P_{em} = E \cdot I_{smoy} \quad \text{avec } I_{smoy} > 0$$

\* si  $\alpha > 0,5 \Rightarrow E > 0 \Rightarrow P_{em} > 0$

le sens de transfert

la batterie  $\xrightarrow{\text{motors}}$  MCC

motors

\* si  $\alpha < 0,5 \Rightarrow E < 0 \Rightarrow P_{em} < 0$

le sens de transfert

Batterie  $\xleftarrow[\text{Génération}]{\text{MCC}}$

Partie B. Etude du moteur de déplacement du déambulateur

Q8 - La pulsation  $\omega$  et la fréquence  $f$  des grondes statoriques.

On suppose que la synchronisation est garantie donc  $N_s = N$


Par définition  $\therefore N_s = N = 60 \frac{f}{p}$

donc  $\therefore f = \frac{N \cdot p}{60} \Rightarrow f = 240 \text{ Hz}$

+ la pulsation  $\omega$

on a :  $\omega = 2\pi \cdot f \Rightarrow \omega = 1507 \text{ rad/s}$

Q9 - Diagramme vectoriel



Q10 - Puissance absorbée  $P_a$

Par définition :  $P_a = 3 \cdot V \cdot I \cdot \cos \psi$

Pour l'exprimer en fonction de  $E$  et  $\psi$ , on projette  $\vec{V}$  et  $\vec{E}$  sur  $\vec{I}$ , et on trouve que :  $V \cdot \cos \psi = E \cdot \cos \psi$

d'où :  $P_a = 3 \cdot E \cdot I \cdot \cos \psi$

Q11 - le couple électromagnétique

Comme  $C_m = \frac{P_{em}}{\sqrt{2}}$ ,  $R=0 \Rightarrow P_{ds}=0$

et les pertes mécanique sont nulles  $P_{pm}=0$

$\Rightarrow C = C_m$  et  $P_{em} = P_a$

alors :  $C = \frac{P_a}{\sqrt{2}} = \frac{3 \cdot E \cdot I \cdot \cos \psi}{\sqrt{2}}$

or :  $E = k \cdot R$

d'où :  $C = 3 \cdot k \cdot I \cdot \cos \psi$   
 $= k_c \cdot I \cdot \cos \psi$

alors le volume de  $k_c$  :  $k_c = 3k$

$\hookrightarrow k_c = 0,0702 \text{ Nm/A}$

Q12 - la relation  $\psi$

on a :  $C = k_c \cdot I \cdot \cos \psi \Rightarrow I = \frac{C}{k_c \cdot \cos \psi}$


Pour minimiser  $I$ , il faut prendre  $\text{JMC}$

$\psi = 0$

Q13 / pour  $\psi = 0$ ,  $I = 2A$  et  $n = 4000 \text{ tr/min}$

\* la tension simple efficace  $V$ .

Pour réduire cette question, il faut tracer à nouveau le diagramme de Fresnel pour  $\psi = 0$



à partir de ce diagramme :

$$V = \sqrt{E^2 + (X_s \cdot I)^2}$$

avec :

$$\otimes X_s = L \cdot w \quad \text{avec } w = 2\pi f$$

$$= L \cdot 2\pi \cdot f \quad \text{soit que } N = 60 \frac{f}{P} \quad \hookrightarrow f = \frac{N \cdot P}{60}$$

$$X_s = L \cdot 2\pi \cdot \frac{N \cdot P}{60} \Rightarrow X_s = 3.52 \Omega$$

$$\otimes E = K \cdot \Omega = K \cdot \frac{2\pi \cdot N}{60} \Rightarrow E = 3.8 V$$

$$\text{d'où : } V = 12.06 V$$

\* le couple C pour  $\psi = 0$

$$\text{on a : } C = k_c \cdot I \cdot \cos \psi$$

$$\psi = 0 \Rightarrow C = k_c \cdot I$$

$$\hookrightarrow C = 0.14 Nm$$


Partie C : Calcul des pertes et dimensionnement thermique des transistors

Q14 - Expression de  $P_{cond}$

$$\text{On a : } P_{cond} = R_{DS} \cdot I_{DS}^2$$

On calcule le courant efficace :

$$I_{DS} \text{ si forme carre} \Rightarrow I_{DSeff}^2 = \sqrt{\langle I_{DS}^2 \rangle}$$



$$\Leftrightarrow \langle I_{DS}^2 \rangle = \frac{I_{DSmax}^2 \times \frac{T}{2}}{T} = \frac{I_{DSmax}^2}{2}$$

d'où :

$$I_{DSeff} = \sqrt{\langle I_{DS}^2 \rangle} \Rightarrow I_{DSeff} = \frac{I_{DSmax}}{\sqrt{2}}$$

⇒ dans la puissance des pertes de conduct

$$P_{cond} = R_{DS} \cdot I_{DSeff}^2$$

$$\Leftrightarrow P_{cond} = R_{DS} \cdot \frac{I_{DSmax}^2}{2}$$

Q15 / La valeur  $P_{cond}$  si  $I_{DSmax} = 2A$

$$\text{on a : } P_{cond} = R_{DS} \cdot \frac{I_{DSmax}^2}{2} \Rightarrow P_{cond} = 0.4 W$$

$$\text{avec : } R_{DS} = 0.20 \Omega$$



Q16 - la puissance totale dissipée par le transistor.

puisque les pertes de conduct et les pertes par commutation sont égales :  $P_{cond} = P_{com}$

$$P_{tot} = P_{cond} + P_{com} = 2 \cdot P_{cond}$$

$$\Leftrightarrow P_{tot} = 2 \cdot P_{cond} \Rightarrow P_{tot} = 0.8 W$$

Q17 - la puissance maximale disponible par le transistor sans redresseur

$$\text{On a : } T_d - T_A = R_{th,jA} \times P_D$$

$$\text{donc : } P_D = \frac{T_J - T_A}{R_{th,jA}}$$

d'après le document constructeur de IRFZ14 en annexe :

- température de jonction :  $T_J = 175^\circ\text{C}$
- Résistance thermique :  $R_{th,jA} = 62^\circ\text{C}/\text{W}$

d'où :  $P_D = 2.17 \text{ W}$

Q18 - La nécessité d'un dissipateur thermique.

Puisque  $P_{tot} < P_D$ , donc il n'est pas nécessaire de monter un dissipateur thermique (radiateur)

Partie D : Assainissement de la vitesse de déplacement du robot

Q19) le trans formée de Laplace.

\*  $U_m(P) = R \cdot I(P) + L \cdot P \cdot I(P) + E(P)$

\*  $\text{deg. } P \cdot \mathcal{I}_{lm}(P) = C_m(P) - C_{req}(P)$

\*  $E(P) = k_e \cdot \mathcal{I}_{lm}(P)$

\*  $C_m(P) = k_T \cdot I(P)$

Q20 - Expression de transfert de schéma de modèle MS.

\* Bloc  $H_1$

on a d'après le schéma :  $H_1 = \frac{I(P)}{U_m(P) - E(P)}$

LD 8m :  $U_m(P) = R \cdot I(P) + L \cdot P \cdot I(P) + E(P)$

$\Leftrightarrow I(P)(R + L \cdot P) = U_m(P) - E(P)$

$\Rightarrow \frac{I(P)}{U_m(P) - E(P)} = \frac{1}{R + L \cdot P}$

d'où :  $H_1(P) = \frac{1}{R + L \cdot P}$

\* Bloc  $K_1$

on a d'après le modèle :  $K_1 = \frac{C_m(P)}{I(P)}$

donc :  $C_m(P) = K_T \cdot I(P)$

$$\Rightarrow \frac{C_m(P)}{I(P)} = K_T \Rightarrow K_1 = K_T$$

\* Bloc  $K_2$

on a :  $K_2 = \frac{E(P)}{\mathcal{I}_{lm}(P)}$

et que :  $E(P) = k_e \cdot \mathcal{I}_{lm}(P)$

$\Rightarrow \frac{E(P)}{\mathcal{I}_{lm}(P)} = k_e \Rightarrow K_2 = k_e$

\* Bloc  $H_2$

on a  $H_2(P) = \frac{\mathcal{I}_{lm}(P)}{C_m(P) - C_{req}(P)}$

et que :  $\text{deg. } P \cdot \mathcal{I}_{lm}(P) = C_m(P) - C_{req}(P)$

$\Rightarrow \frac{\mathcal{I}_{lm}(P)}{C_m(P) - C_{req}(P)} = \frac{1}{\text{deg. } P}$

$\Rightarrow H_2(P) = \frac{1}{\text{deg. } P}$

Q21 / Expression de  $\mathcal{I}_{lm}(P) = f(U_m, C_{req})$

la vitesse  $\mathcal{I}_{lm}(P)$  peut être exprimée :


$\mathcal{I}_{lm}(P) = H_a(P) \cdot U_m(P) + H_b(P) \cdot C_{req}(P)$

avec :

\*  $H_a(P) = \frac{\mathcal{I}_{lm}(P)}{U_m(P)} \quad |_{C_{req}=0}$  } d'après le théorème de superposition

\*  $H_b(P) = \frac{\mathcal{I}_{lm}(P)}{C_{req}(P)} \quad |_{U_m=0}$  } superposition

\* Expression de  $H_a(P) \Rightarrow C_{req}=0$   
le schéma bloc devient



donc :

$$H_a(P) = \frac{\mathcal{I}_{lm}(P)}{U_m(P)} = \frac{\frac{K_T}{1 + \frac{K_e \cdot K_T}{\text{deg. } P \cdot (R+LP)}}}{U_m(P)} = \frac{K_T}{1 + \frac{K_e \cdot K_T}{\text{deg. } P \cdot (R+LP)}}$$


$$H_a(p) = \frac{k_T}{Jeq.P.(R+LP) + K_e k_T}$$

d'où :


$$H_a(p) = \frac{k_T}{Jeq.L.P^2 + R Jeq.P + K_e K_T}$$

\* Expression de  $H_b(p) \Rightarrow U_m(p) = 0$

le schéma devient :



// simplification



dmr :

$$H_b(p) = \frac{Sm(p)}{Uref} = \frac{-\frac{1}{Jeq.P}}{1 + \frac{Ke k_T}{Jeq.P.(R+LP)}}$$

d'où

$$H_b(p) = \frac{-(R+LP)}{Jeq.L.P^2 + Jeq.RP + Ke k_T}$$

donc :

$$Sm(p) = \frac{k_T}{D(p)} \cdot U_m(p) - \frac{R+LP}{D(p)} \cdot Uref$$

avec :  $D(p) = Jeq.L.P^2 + Jeq.RP + Ke k_T$

Q22 - le volume de  $R_m$  en régime permanent.

Régime permanent  $\Rightarrow$  Le volume final

Le question se réduit à calculer le volume final à échéance ~~infinie~~

$$U_m(p) = \frac{U_m}{p}, \quad C_{req}(p) = \frac{C_{req}}{p}$$

• La volume finale :

$$R_m = \lim_{p \rightarrow \infty} p \cdot Sm(p)$$

$$\Rightarrow Sm = \lim_{p \rightarrow \infty} p \cdot \left[ \frac{k_T}{D(p)} \cdot \frac{U_m}{p} - \frac{R+LP}{D(p)} \cdot \frac{C_{req}}{p} \right]$$

$$= \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{k_T \cdot U_m}{D(p)} - \frac{R+LP}{D(p)} \cdot C_{req}$$

$$Sm = \frac{k_T \cdot U_m}{D(0)} - \frac{R}{D(0)} \cdot C_{req}$$

Or :  $D(0) = K_e k_T$

dmr :  $Sm = \frac{U_m}{K_e} - \frac{R}{K_e k_T} \cdot C_{req}$

Q23 - le système est sensible aux perturbations, si le couple résistant augmente, la vitesse diminue

Q24 - Q25 - La tension  $U_m$  en fonction de la vitesse.

On a :  $Sm = \frac{U_m}{K_e} - \frac{R}{K_e k_T} \cdot C_{req}$

$$\Rightarrow U_m = K_e \left[ Sm + \frac{R}{K_e k_T} C_{req} \right]$$

•  $Sm = 514.43 \text{ rad/s} \Rightarrow U_m = 13.20 \text{ V}$

•  $Sm = 257.27 \text{ rad/s} \Rightarrow U_m = 7.18 \text{ V}$

Q26 / Enneu stolique Es

- On a la fonction de transfert en boucle ouverte :

$$FTBO(p) = C(p) \cdot Hm(p) \cdot r \cdot \frac{D}{2}$$

$$= K_c \frac{1 + T_1 p}{T_1 p} \cdot \frac{K_m \cdot r \cdot D/2}{(1 + \zeta_1 p)(1 + \zeta_2 p)}$$

donc, on remarque que  $FTBO$  possède une intégration ( $\frac{1}{p}$ )  $\Rightarrow \varepsilon_s = 0$

Q27 - fonction de transfert en boucle ouverte.

comme  $T_1 = \zeta_2$

$$\Rightarrow H_{BO}(p) = K_c \frac{1 + \zeta_2 p}{\zeta_2 p} \frac{K_m \cdot r \cdot D/2}{(1 + \zeta_1 p)(1 + \zeta_2 p)}$$

$$\Leftrightarrow H_{BO}(p) = K_c \cdot \frac{K_m \cdot r \cdot D/2}{\zeta_2 p (1 + \zeta_1 p)}$$

$$\Leftrightarrow H_{BO}(p) = K_c \cdot R(p)$$

avec :  $R(p) = \frac{K_m \cdot r \cdot D/2}{\zeta_2 p (1 + \zeta_1 p)}$

Q28 - le valeur de  $K_c$  pour avoir une marge de phase  $45^\circ$

la détermination de la valeur de  $K_c$  s'effectue de manière graphique en suivant les étapes suivantes :

2 - Identifier la phase qui procurera une marge de phase  $45^\circ$

$$MP = 45^\circ \Rightarrow \varphi = -135^\circ$$

2 - Tracer la marge de phase (en rouge) à la pulsation  $\omega_p = 700 \text{ rad/s}$

3 - Projeter sur le diagramme de gain

4 - Mesurer le gain  $G_q$  à ajouter pour aligner le diagramme de gain dB (en vert)  $\Rightarrow G_q = 0 - 74,11 = 74,11 \text{ dB}$

En conséquence, le gain  $K_c$  est calculé selon la relation :

$$G_q = 20 \log(K_c)$$

$$\Leftrightarrow K_c = 10^{\frac{G_q}{20}}$$

Voir Annexe


$$G_q = 74,11 \text{ dB} \Rightarrow K_c \approx 5075$$

fin d'épreuve

[www.autocpge.info](http://www.autocpge.info)

**Ne rien écrire dans ce cadre**

**Document-Réponse 1. (Figure 10 : Chronogramme)**



## Annexe 1 : Document constructeur du transistor T1



IRFZ14, SiHFZ14


Vishay Siliconix

## Power MOSFET

PRODUCT SUMMARY		
V <sub>DS</sub> (V)	60	
R <sub>DS(on)</sub> ( $\Omega$ )	V <sub>GS</sub> = 10 V	0.20
Q <sub>g</sub> (Max.) (nC)	11	
Q <sub>gs</sub> (nC)	3.1	
Q <sub>gd</sub> (nC)	5.8	
Configuration	Single	

## FEATURES

- Dynamic dV/dt Rating
- 175 °C Operating Temperature
- Fast Switching
- Ease of Paralleling
- Simple Drive Requirements
- Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC



## DESCRIPTION

Third generation Power MOSFETs from Vishay provide the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, low on-resistance and cost-effectiveness.

The TO-220AB package is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50 W. The low thermal resistance and low package cost of the TO-220AB contribute to its wide acceptance throughout the industry.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T <sub>C</sub> = 25 °C, unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-Source Voltage <sup>f</sup>	V <sub>DS</sub>	60	V
Gate-Source Voltage <sup>f</sup>	V <sub>GS</sub>	± 20	
Continuous Drain Current	I <sub>D</sub>	10	A
		7.2	
Pulsed Drain Current <sup>a</sup>	I <sub>DM</sub>	40	
Linear Derating Factor		0.29	W/°C
Single Pulse Avalanche Energy <sup>b</sup>	E <sub>AS</sub>	47	mJ
Maximum Power Dissipation	P <sub>D</sub>	43	W
Peak Diode Recovery dV/dt <sup>c</sup>	dV/dt	4.5	V/ns
Operating Junction and Storage Temperature Range	T <sub>J</sub> , T <sub>Stg</sub>	- 55 to + 175	°C
Soldering Recommendations (Peak Temperature)	for 10 s	300 <sup>d</sup>	
Mounting Torque	6-32 or M3 screw	10	lbf · in
		1.1	N · m

THERMAL RESISTANCE RATINGS				
PARAMETER	SYMBOL	TYP.	MAX.	UNIT
Maximum Junction-to-Ambient	R <sub>thJA</sub>		62	°C/W
Case-to-Sink, Flat, Greased Surface	R <sub>thCS</sub>	0.50		
Maximum Junction-to-Case (Drain)	R <sub>thJC</sub>	3.5		

## Notes

- Repetitive rating; pulse width limited by maximum junction temperature (see fig. 11).
- V<sub>DD</sub> = 25 V; starting T<sub>J</sub> = 25 °C, L = 1.47 mH, R<sub>g</sub> = 25 Ω, I<sub>AS</sub> = 8 A (see fig. 12).
- I<sub>SD</sub> ≤ 10 A, dI/dt ≤ 90 A/μs, V<sub>DD</sub> ≤ V<sub>DS</sub>, T<sub>J</sub> ≤ 175 °C.
- 1.6 mm from case.

\* Pb containing terminations are not RoHS compliant, exemptions may apply

## Annexe 2 : Diagrammes de Bode de R(P)

